



# MEDICIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA



Bebé con cabeza de tamaño típico



Bebé con microcefalia



Bebé con microcefalia severa

- Use una cinta métrica que no se estire.
- Ajuste la cinta métrica firmemente a la parte más ancha posible de la circunferencia de la cabeza.
  - La parte más ancha de la frente por encima de las cejas.
  - Arriba de las orejas.
  - La parte más prominente de la parte de atrás de la cabeza.
- Tome la medida tres veces y seleccione la medida más grande y aproxime al 0.1 centímetro más cercano.
- El momento óptimo para tomar la medida es entre 24 y 36 horas después del nacimiento, cuando la cabeza haya recuperado su forma.



U.S. Department of  
Health and Human Services  
Centers for Disease  
Control and Prevention

Para obtener más información: [www.cdc.gov/zika/es](http://www.cdc.gov/zika/es)